【参考1】

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成20年2月分～平成20年4月11日公表分まで）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成20年2月公表分）

1．ガス機器・石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月1日	A200700885	平成19年12月21日	平成20年1月28日	石油ふろがま	FUD-21W	長州産業株式会社	火災	当該機器が燃えているのを発見し消火した。空焚きによる火災の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成20年2月1日	A200700892	平成20年1月19日	平成20年1月30日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-324SAG	株式会社長府製作所	火災	異臭、煙に気付き、外に出て確認したところ、車庫内に設置してあった当該機器付近から出火していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
平成20年2月1日	A200700893	平成20年1月23日	平成20年1月30日	ガスふろがま（都市ガス）	GFS-74	株式会社長府製作所	CO中毒 軽症2名	入浴中に気分が悪くなり、2名が病院へ搬送され、CO中毒と診断された。現在、原因を調査中。	愛知県	平成20年1月24日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年2月1日	A200700894	平成20年1月18日	平成20年1月30日	石油ふろがま	CK-5	株式会社長府製作所	火災	追い焚き中に火災が発生し、本体内部を焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成20年2月1日	A200700895	平成20年1月23日	平成20年1月30日	石油温風暖房機（開放式）	OH-32C	松下電器産業株式会社	火災	当該製品の電源コードから出火し、近傍にあったダンボールへ引火し、床と机の一部を焼損した。電源コードが椅子等により圧力を受けて、断線等に至った可能性もあり、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年2月1日	A200700896	平成19年12月1日	平成20年1月30日	石油ストーブ（開放式）	OS-222A	松下電器産業株式会社	火災	火災が発生し、石油ストーブの燃焼筒とつまみの上部が焦げた。現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年2月1日	A200700897	平成19年12月27日	平成20年1月30日	ガス給湯暖房機（都市ガス用）	44-790（大阪ガス㈱ブランド）	松下電器産業株式会社	火災	給湯と暖房機能を使用していたところ、ベランダで発煙しているのを発見した。当該機器の近くに設置されたエアコン室外機の一部が焼損した。当該製品の排気口から炎溢れがあり、室外機に引火した可能性もあるが、出火元も含め、現在原因を調査中。	大阪府	A200700785と同一事故
平成20年2月5日	A200700902	平成20年1月21日	平成20年1月31日	石油温風暖房機（開放式）	FH-C320BY	株式会社コロナ	火災	当該製品が設置された部屋から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月5日	A200700903	平成20年1月26日	平成20年1月31日	ガスふろがま用バーナー（LPガス用）	TA-OK270UET（㈱オカキン製ふろがま「OK-C型-LE」に組み込まれたもの）	株式会社世田谷製作所	火災	当該機器の点火スイッチを押したが点火確認ランプが点灯しなかったため、当該機器を確認すると、黒く変色していた。事故原因は、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が入り、機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスに引火して、機器本体の焼損に至ったものと思われる。	大阪府	平成19年4月19日からリコール実施
平成20年2月5日	A200700904	平成20年1月18日	平成20年2月1日	ガス調整器（LPガス用）	45A-B	富士工器株式会社	火災 軽傷1名	ガスこんろを使用中に火災が発生した。現在、原因を調査中。	石川県	平成20年1月23日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年2月5日	A200700905	平成20年1月15日	平成20年2月1日	ガスこんろ（LPガス用）	KDH-770FA	リンナイ株式会社	火災	当該機器を使用中に突然本体後方で火が出て、ガスコック及び換気扇の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月5日	A200700906	平成20年1月29日	平成20年2月1日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405Y	株式会社ノーリツ	火災	窓の外が明るかったので外に出ると、当該機器の排気口と内部から炎と煙が出ていた。制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	山梨県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年2月5日	A200700908	平成19年12月31日	平成20年2月1日	石油ストーブ（開放式）	SX-3080Y	株式会社コロナ	火災 死亡1名 軽傷1名	給油する際に、当該機器を消火せずに給油し、カートリッジタンクを戻す際、こぼれた灯油に引火して火災となり、家人1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	新潟県	
平成20年2月5日	A200700912	平成20年1月22日	平成20年2月1日	屋外式ガス湯沸器（都市ガス用）	GW-16T2RZ	松下電器産業株式会社	火災	浴槽にお湯を張っている途中に当該機器から発火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成20年1月24日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年2月5日	A200700918	平成19年12月31日	平成20年2月1日	石油給湯機	TP-BSQ402R-DS（高木産業㈱「パーパス」ブランド）	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	当該機器が焼損しているのを発見した。事故原因は、油電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	沖縄県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年2月8日	A200700919	平成20年1月22日	平成20年2月4日	石油ストーブ（半密閉式）	UH-85MR	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	給油して点火をしたが、点火しなかったため、リセットボタンを何回か押しながら再度点火を行ったところ、当該製品の両側から炎が上がった。その際、家人が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月8日	A200700921	平成20年1月21日	平成20年2月4日	石油ストーブ（開放式）	SX-E351WY	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を設置した部屋から出火する火災が発生した。灯油を給油中に発生した火災の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月13日	A200700935	平成20年2月3日	平成20年2月7日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	入浴のため、当該機器の給湯を使用し、しばらくして2度爆発音がしたので、当該機器を見ると、フロントカバーが外れて中から炎が見えた。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	石川県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年2月13日	A200700936	平成20年1月29日	平成20年2月7日	石油給湯機	FR-42F	タカラスタンダード株式会社	火災	当該製品から出火し、壁の一部及び周囲の備品が焼損した。当該製品は、そもそも家庭用であるが、学校の屋内プールの保温用として使用していた。現在、原因を調査中。	新潟県	
平成20年2月13日	A200700939	平成20年1月31日	平成20年2月8日	石油温風暖房機（開放式）	KD-42A3	三菱電機株式会社	CO中毒 軽症3名	着火不良で修理に出した当該機器を販売店より受け取り使用したところ、家人3名が一酸化炭素中毒になり、軽症を負った。現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年2月13日	A200700941	平成20年2月3日	平成20年2月8日	石油給湯機	SX-362MV（東京ツチヤ販売㈱の「ツチヤ」ブランド）	長州産業株式会社	火災	当該機器の排気トップより煙が多量に出ていた為、ボイラーを見るとボイラー底に火が見えたため、消火した。現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年2月13日	A200700943	平成20年1月30日	平成20年2月8日	石油給湯機	不明	三洋電機株式会社	火災	屋外に設置していた当該機器内部から出火し、網戸を焼損した。現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年2月13日	A200700945	平成20年2月7日	平成20年2月8日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	自宅に帰宅したところ、当該機器から焼損して煙がでていた。現在、原因を調査中。	栃木県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年2月13日	A200700947	平成20年1月15日	平成20年2月8日	石油ストーブ（開放式）	OH-J33R	松下電器産業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器より炎が出たので、当該機器を屋外に出そうとした際に、絨毯とカーテンを焼損し、家人も手足に火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成20年2月13日	A200700949	平成20年1月31日	平成20年2月8日	石油ストーブ（開放式）	不明	松下電器産業株式会社	火災 軽傷2名	家屋が全焼する火災が発生した。火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年2月13日	A200700950	平成20年1月29日	平成20年2月8日	石油給湯機	RPH40KE	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	入浴中に外で音がしたため、確認すると、当該機器が焼損していた。事故原因は、制御弁セット油電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	茨城県	平成14年10月24日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月13日	A200700953	平成20年1月22日	平成20年2月8日	石油温風暖房機（開放式）	FHY-322S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器周辺と台所を焼損する火災が発生し、家人1名が軽い火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
平成20年2月15日	A200700956	平成20年1月18日	平成20年2月12日	石油ストーブ（開放式）	SX-E271WY	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生し、家人1名が軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年2月15日	A200700965	平成20年2月1日	平成20年2月13日	ガスこんろ（LPガス用）	RTS-380GFS-L	リンナイ株式会社	火災	台所で爆発事故があり、窓等を破損した。現在、原因を調査中。	秋田県	
平成20年2月15日	A200700967	平成20年1月27日	平成20年2月13日	石油給湯機	RPE33KS	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	家の外から異音が聞こえ、ブレーカーが作動したため確認すると、当該機器が焼損していた。現在、原因を調査中。	山形県	
平成20年2月15日	A200700969	平成20年1月29日	平成20年2月13日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品と浴槽の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	佐賀県	
平成20年2月19日	A200700981	平成20年1月28日	平成20年2月15日	石油温風暖房機（開放式）	FA-3030S	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品をつけたままで就寝し、異臭に気づき起きると、当該製品の後方から炎が上がっていた。現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年2月19日	A200700986	平成19年12月19日	平成20年2月15日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	重傷1名	当該機器を使用した後、爆発音がしたため、確認すると、当該機器周辺から煙が上がっていたので、消火作業を行った際に煙などを吸い込み喉を痛めた。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	宮城県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年2月19日	A200700987	平成20年2月14日	平成20年2月15日	ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GRQ-1600G	株式会社ノーリツ	火災	当該機器の使用中にリモコンの表示が消えたため、器具を確認すると、発煙していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年2月22日	A200700991	平成20年2月1日	平成20年2月18日	ガスこんろ（都市ガス用）	PA-10HS-5	パロマ工業株式会社	火災 重傷1名	台所が火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月22日	A200700992	平成20年2月6日	平成20年2月18日	半密閉式ガスふろがま（LPガス用）	GFS-701	株式会社長府製作所	火災、軽傷1名	台所のこんろの火を消したところ、隣の浴室内で爆発が発生し、天井やドアが破損し、割れたガラスで手を切った。現在、原因を調査中。	千葉県	平成20年2月12日に原子力安全・保安院にて公表済事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月22日	A200700993	平成20年2月8日	平成20年2月18日	半密閉式ガスふろがま(LPガス用)	GF-51	株式会社長府製作所	火災	追い焚き中に、洗濯機の排水を浴室に流していたところ、当該機器の一部が焼損した。洗濯機の排水で機器の一部が水没して火災に至った可能性もあり、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年2月22日	A200700994	平成20年2月7日	平成20年2月18日	石油給湯機	IB-35SR	株式会社長府製作所	火災	ボイラを使用後に発煙したため、スイッチを切った。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成20年2月22日	A200700996	平成20年2月14日	平成20年2月18日	石油給湯機	PDX-403D	長州産業株式会社	火災	当該機器を使用中、外で爆発音がしたため確認すると、当該機器の内部が燃えていたため消火した。事故原因は、比例弁付電磁ポンプに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	大分県	平成17年1月24日からリコール実施
平成20年2月22日	A200700997	平成20年2月11日	平成20年2月18日	石油ストーブ(開放式)	SL-221	株式会社コロナ	CO中毒 軽症15名	山小屋の宿泊客がめまいや吐き気の症状を訴え、15名が病院へ搬送された。当該製品が4台設置されていた。積雪により窓が開かず、十分な換気ができていなかった可能性もあり、現在、原因を調査中。	長野県	中毒の程度については不明のため、軽症としている。A200701004と同一事故
平成20年2月22日	A200700998	平成20年2月15日	平成20年2月18日	屋外式式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GRQ-161SA	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を使用中にブレーカーが作動し、器具から発煙したため消火した。事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良により、ダイヤフラム(ガス圧調整のためのゴム膜)の長時間使用でダイヤフラムの劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	福岡県	平成19年6月9日からリコール実施
平成20年2月22日	A200701002	平成20年2月8日	平成20年2月18日	屋外式ガス湯沸器(都市ガス用)	YV2029RGD	株式会社ハーマンプロ	重傷1名	入浴するため、足を浴槽内に入れたところ、浴槽湯温が高温であったため、左足に火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年2月22日	A200701003	平成20年1月20日	平成20年2月19日	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社	火災	台所が出火元と思われる火災が発生した。当該製品のグリルを使用したまま外出し、出火した可能性もあり、現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年2月22日	A200701004	平成20年2月11日	平成20年2月19日	石油ストーブ(開放式)	KS-67A	株式会社トヨトミ	CO中毒 軽症15名	山小屋の宿泊客がめまいや吐き気の症状を訴え、15名が病院へ搬送された。当該製品が2台設置されていた。積雪により窓が開かず、十分な換気ができていなかった可能性もあり、現在、原因を調査中。	長野県	中毒の程度については不明のため、軽症としている。A200700997と同一事故
平成20年2月22日	A200701005	平成20年1月23日	平成20年2月19日	石油温風暖房機(開放式)	FHY-32GS8	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月22日	A200701006	平成20年1月21日	平成20年2月19日	石油ストーブ（開放式）	RS-L27	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品を点火させてしばらくしてから、燃焼筒の両脇より炎が出ているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年2月26日	A200701008	平成20年2月10日	平成20年2月20日	ガソリンこんろ	508A700J	コールマンジャパン株式会社	CO中毒 死亡1名	湖上に張られたテント内で倒れている人を発見したが、死亡が確認された。閉めきったテント内で当該製品を使用したため、CO中毒で死亡したものと思われるが、現在、原因を調査中。なお、当該製品は、屋外専用であり、テント内での使用を禁止する注意表示が本体等に記載されている。	北海道	
平成20年2月26日	A200701010	平成20年2月5日	平成20年2月21日	ガスこんろ（LPガス用）	MG-133CF-L	パロマ工業株式会社	火災	当該機器が出火元と思われる火災が発生した。グリルで魚を調理中に、その場を離れた隙に出火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	岩手県	
平成20年2月26日	A200701011	平成20年2月2日	平成20年2月21日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-SE600-L	パロマ工業株式会社	火災 軽傷1名	台所が出火元と思われる火災が発生し、家人が軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年2月26日	A200701012	平成20年2月5日	平成20年2月21日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-25MS	パロマ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器付近より出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月26日	A200701015	平成20年2月9日	平成20年2月21日	ガスファンヒーター（LPガス用）	RC-E4001NP	リンナイ株式会社	火災 死亡1名	点火スイッチを押しても点火せしないため、何回も点火動作を繰り返していると爆発した。家人1名が火傷を負い死亡した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成20年2月12日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年2月26日	A200701020	平成20年2月10日	平成20年2月21日	石油ストーブ（半密閉式）	KSH-692SC	サンポット株式会社	火災 死亡1名	当該機器付近から火災が発生し、家人1名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月26日	A200701028	平成20年2月20日	平成20年2月22日	ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）	KZ-201SA（㈱日立ハウステックブランド）	株式会社ノーリツ	火災	当該機器が焼損する火災が発生した。事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品（ガスガバナ）内の設計不良により、長時間使用でダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	大阪府	平成19年6月8日からリコール実施
平成20年2月26日	A200701030	平成20年1月2日	平成20年2月22日	ガス小型湯沸器（都市ガス用）	RUS-51CT	リンナイ株式会社	火災 死亡1名 重傷1名	爆発火災が発生し、家人1名が死亡し、1名が重傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	平成20年1月4日に原子力安全・保安院にて公表済事故A200700818及びA200700834と同一事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月26日	A200701033	平成20年1月13日	平成20年2月22日	石油ストーブ（開放式）	KSR-23TD	東芝ホームテクノ株式会社	火災 軽傷1名	台所にある当該機器に点火後しばらくして、火災報知器が鳴ったため確認すると、当該機器周辺が燃えていた。その際、家人1名が軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月26日	A200701034	平成20年2月3日	平成20年2月22日	ガス給湯暖房機（都市ガス用）	AD-2899AFQ（東邦ガス㈱ブランド）	松下電器産業株式会社	火災	天井の一部を焼損する火災が発生した。当該機器に接続された排気筒が途中で外れており、漏れ出た排気の熱により焼損に至ったものと思われるが、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月26日	A200701035	平成20年2月12日	平成20年2月22日	石油温風暖房機（開放式）	不明	株式会社コロナ	火災 死亡1名	火災が発生し、家人1名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月29日	A200701041	平成20年2月18日	平成20年2月27日	ガス小型湯沸器（LPガス用）	RUS-V53RT	リンナイ株式会社	火災	火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年2月29日	A200701044	平成20年1月9日	平成20年2月27日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を使用中、異臭に気がつき確認すると、当該機器から発煙していたため、消火した。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	茨城県	平成14年10月24日からリコール実施

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月1日	A200700412	平成19年9月5日	平成19年9月12日	扇風機	S-35DB	東芝ホームテクノ株式会社	火災	無人の部屋で火災が発生し、壁や床等を焼損した。事故原因は、モーター起動用のコンデンサが長期使用の間に吸湿等で絶縁不良が発生し、ショートし発火に至ったものと思われる。	神奈川県	平成19年9月14日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。製造から30年以上経過した製品
平成20年2月1日	A200700498	平成19年9月6日	平成19年10月5日	充電式誘導灯	WH1201WP	松下電工株式会社	火災	しばらく保管していた当該製品を使用するためにコンセントに差し込んだところ発火した。当該製品を焼損し、壁及び床を焦がした。事故原因は、製品の長期保管により内蔵電池から電解液が漏れ出し、漏れた電解液が電源プラグの栓刃間に浸入し、その状態でコンセントに差したところ、ショートして発煙・発火に至ったと思われる。	福井県	平成19年10月10日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。
平成20年2月1日	A200700510	平成19年10月6日	平成19年10月12日	電気洗濯機	NA-F45Y2	松下電器産業株式会社	火災	当該製品が出火元と思われる火災が発生した。当該製品を焼損し、床と壁の一部が煤けた。事故原因は、排水時に弁を開けるための電磁石のコイルの不具合により、電磁石の接点から発火し、周囲の樹脂部品に類焼したものと考えられる。	三重県	平成19年10月16日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。平成3年1月17日からリコール実施。
平成20年2月1日	A200700593	平成19年10月17日	平成19年11月9日	換気扇	FV-25PFP	松下エコシステムズ株式会社	火災	家主が空き家の当該製品を運転したままにしていたところ、当該製品が焼損していた。事故原因は、長期間の使用によりモータがロックし、モータ巻線に過電流が流れ、発熱・発火に至ったものと思われる。	徳島県	平成19年11月13日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
平成20年2月1日	A200700722	平成19年12月4日	平成19年12月18日	電気洗濯乾燥機	AWD-X1	三洋電機株式会社	火災	運転を開始して就寝した後、製品から出火した。事故原因は、製造工程において、電源配線の圧着接続の作業ミスにより、当該部分より発煙・発火したものと思われる。	東京都	平成19年12月21日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの。
平成20年2月1日	A200700889	平成20年1月21日	平成20年1月30日	電気洗濯乾燥機	NW-D8AX	日立ﾎｰﾑ・ｱﾝﾄﾞ・ﾗｲﾌ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社（現 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱）	火災	異臭に気づき確認すると、洗濯機から発煙し、製品の一部を焼損した。事故原因は、内ふた上にこぼれた洗剤が外槽部に流れ込み、ヒーターリード線に付着すると芯線が腐食し、脱水時等の振動により断線してスパークが発生することにより、近傍の樹脂部品に着火し、発煙・発火に至ったと思われる。	岡山県	平成17年12月21日からリコール実施。

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月5日	A200700742	平成19年12月9日	平成19年12月21日	電動ベッド	ネオ・ユニバーサル（ダブル タイプ）	株式会社ベルーナ	死亡1名	当該製品のベッドマットとヘッドガードに首が挟まれた状態で発見され、死亡していた。事故原因は、目撃者がおらず、事故の発生状況が不明であるものの、国民生活センターの調査によると、リモコンが誤作動をする等の不具合があり、リモコンの設計に安全性が不足していたこと、ベッドマットを下降させる際、モータ駆動によるマットとヘッドガードの間の挟み込み力が著しく大きいことが事故につながったものと考えられる。	愛知県	平成19年12月26日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの
平成20年2月5日	A200700898	平成20年1月22日	平成20年1月31日	電気こんろ	HT-1290（サンウエーブ工業㈱製ミニキッチンに組み込まれもの）	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス㈱）	火災	火災が発生し、当該製品の上に置かれていた紙袋及びビニール袋の一部が焦げた。事故原因は、こんろの上に置かれていた紙袋に身体又は荷物が触れて移動し、当該製品のつまみに触れスイッチが入ったことが考えられる。	東京都	事業者による無償改修実施
平成20年2月5日	A200700907	平成20年1月4日	平成20年2月1日	電気マット	ECK45M	株式会社千住	火災	椅子に当該製品を置き、その上に座布団を敷いて使用していたところ、焦げるような臭いがしたため、確認すると、椅子と座布団が焦げていた。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月8日	A200700920	平成20年1月22日	平成20年2月4日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業㈱ブランド）	株式会社千石	火災	当該製品で温めを行ったが、温まらなかったため、再度温めを行ったところ、焦げ臭いにおいがして発煙したため、消火した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年2月8日	A200700922	平成20年1月25日	平成20年2月4日	空気圧縮機	ACP-950H	リョービ株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品と床等を焼損した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月8日	A200700927	平成20年1月23日	平成20年2月5日	延長コード（コードリール）	NP-304D	日動工業株式会社	火災	当該製品に電気ヒーターを接続して使用中に、当該製品から出火する火災が発生した。コードリールのコンセント部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月8日	A200700928	平成20年1月27日	平成20年2月6日	ACアダプター（インターホン用）	PS-24N	アイホン株式会社	火災	当該製品付近から発煙をしているのを発見した。当該製品から発煙したと思われるが、現在、原因を調査中。	埼玉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月8日	A200700930	平成20年1月23日	平成20年2月6日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	夢暖	旭電化工業株式会社（現 ㈱ADEKA）	重傷1名	当該製品を電子レンジで加熱後、取り出して寝室に行く途中、破裂し、内容物により全治一ヶ月程度の火傷を負った。事故原因は、消費者の過剰過熱による破裂ではあるものの、取扱説明書の加熱時間等の注意表示が十分ではなかったことから、事故に至ったと考えられる。	神奈川県	平成11年11月12日からリコール実施
平成20年2月8日	A200700933	平成20年1月28日	平成20年2月6日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	CBHI-D900（㈱山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション	火災	当該製品から出火する火災が発生した。事故原因は、首振り部分機構の部品の不具合により電源コードが断線し、発煙・発火に至ったものと思われる。	高知県	平成16年2月12日からリコール実施
平成20年2月13日	A200700937	平成20年1月26日	平成20年2月7日	電気こんろ	NK-2102	松下電器産業株式会社	火災	マンションの一室より出火し、壁、床、天井の一部を焼損した。事故原因は、部屋の片付けをした際、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの付近にあった可燃物が焼損したものと思われる。	東京都	事業者によるリコール実施
平成20年2月13日	A200700938	平成20年1月31日	平成20年2月7日	エアコン（室外機）	RAZ285X	ダイキン工業株式会社	火災	エアコン運転中にベランダに設置してあった当該機器から出火し、網戸の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	
平成20年2月13日	A200700942	平成20年2月1日	平成20年2月8日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業㈱ブランド）	株式会社千石	火災	当該製品を使用中にスイッチパネル近辺から煙が発生したので、消火した。事故原因は、ラッチスイッチ部の可動接点のカシメ工程で不具合品の発熱によるものと思われる。	広島県	平成15年9月2日からリコール実施
平成20年2月13日	A200700948	平成20年1月30日	平成20年2月8日	デスクヒーター	DR2456（松下電工㈱製造）	松下電器産業株式会社	火災	当該製品を使用中に当該製品の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月13日	A200700951	平成20年2月8日	平成20年2月8日	加湿機	VP-35M	日本電熱株式会社	火災	当該製品のマグネットプラグ付近から発火したと思われる火災が発生し、当該製品、机等を焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年2月13日	A200700952	平成20年1月23日	平成20年2月8日	電気カーペット	EM-G250（三菱電機㈱ブランド）	日本電熱株式会社	火災	家人が留守中に、当該製品の電源コードが出火元と思われる火災が発生し、布団とカーテン等を焼損した。現在、原因を調査中。	高知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月18日	A200700615	平成19年10月22日	平成19年11月15日	介護ベッド用手すり	SE-07NHC	フランスベッド株式会社	重傷1名	使用者が当該製品を使用して、立ち上がろうとした際に、当該製品の隙間に腕が挟まり怪我を負った。事故原因は、当該製品を掴んで立ち上がろうしたが、踏ん張りがきかず、床へずり落ちてしまい事故に至ったと思われる。製品の性質上、隙間が発生するものであるが、挟み込みのリスクについての十分な周知等が望まれる。	大阪府	平成19年11月20日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月18日	A200700717	平成19年11月4日	平成19年12月17日	介護ベッド用手すり	KA-095	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	手すりに掴まりベッドから立ち上がろうとした際、固定されていたはずの手すりが動き、転倒し、肋骨にひびが入った。事故原因は、使用に伴うロックレバー部の摩耗と手すりに掴まることでロックレバーに負荷が掛かっていたことにより、固定されていたロックが解除されてしまい事故に至ったものと思われる。	東京都	平成19年12月21日製品起因が疑われる事故として公表していたもの
平成20年2月18日	A200700861	平成19年12月25日	平成20年1月21日	介護ベッド用手すり	SE-07	フランスベッド株式会社	死亡1名	当該製品の隙間で首を吊った状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。事故原因は、目撃者がおらず、事故の発生状況が不明であるものの、手すりのサイドレール部が製造時とは逆の方向で取り付けてられていたことから、当該隙間が増大しており、事故に至ったと思われる。サイドレール部の逆方向の取り付けによる挟み込みの増大についての十分な周知等が望まれる。	愛知県	平成20年1月25日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月18日	A200700887	平成20年1月21日	平成20年1月29日	介護ベッド用手すり	KA-19及びKA-095	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドの手すりと手すりの間に、ベッドの外側から首が挟まった状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。ベッドに戻る際に事故が発生したものと思われるが、目撃者がおらず、事故の発生状況の詳細が分からず、事故原因の特定には至らなかった。ベッドには複数の手すりを組み合わせて使用するため、製品の形状等により、手すりと手すりの隙間は千差万別であり、隙間をなくすことは不可能であり、隙間の挟み込みリスクについての十分な周知等が望まれる。	香川県	平成20年2月1日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月18日	A200700958	平成20年2月3日	平成20年2月12日	電気温水器	SM837DB-C178	九州変圧器株式会社（現 ㈱キューヘン）	火災	当該機器の一部を焼損する火災が発生した。製品内部からの出火と思われ、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成20年2月18日	A200700960	平成20年2月1日	平成20年2月12日	振動トレーニングマシン	5F-3604	株式会社ジョイナス	火災	店舗において、展示品の試乗中に当該製品から発煙した。事故原因は、基板に取り付けられた電解コンデンサーの不具合により、過電流が流れ発熱して近傍の部品が焼損したものと思われる。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月19日	A200700165	平成19年6月9日	平成19年6月20日	除湿器	CD-XB56A	松下エコシステムズ株式会社	火災	押入れに備え付けの除湿機から出火する火災が発生した。事故原因は、製品内部の電源板と端子台の隙間に水分が滞留し、端子間でトラッキングが生じて発火したものと思われる。	千葉県	平成19年6月26日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年2月19日	A200700252	平成19年7月17日	平成19年7月24日	テレビ（薄型）	TH-20LA20	松下電器産業株式会社	火災	テレビを視聴中、電源が突然切れ、発煙と異臭がしたので電源プラグを抜いた。事故原因は、電源回路の電解コンデンサの不良により、コンデンサ内の内圧が高まり、安全弁が作動し、蒸気発生に至ったものと考えられる。	東京都	平成19年7月27日に製品起因が疑われる事故として公表したもの。
平成20年2月19日	A200700723	平成19年12月10日	平成19年12月18日	テレビ（薄型）	TH-20LA20	松下電器産業株式会社	火災	テレビを視聴中、突然画面が消え、発煙した。事故原因は、電源回路の電解コンデンサの不良により、コンデンサ内の内圧が高まり、安全弁が作動し、蒸気発生に至ったものと考えられる。	東京都	平成19年12月21日に製品起因が疑われる事故として公表したもの。
平成20年2月19日	A200700972	平成20年2月3日	平成20年2月14日	ノートパソコン	PC-LL7107D1K	NECパーソナルプロダクツ株式会社	火災	当該製品の左側ヒンジ部の隙間がオレンジ色になり、異臭がしたため、電源を切って消火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年2月19日	A200700973	平成20年2月4日	平成20年2月14日	電気冷蔵庫	GR-2028T	東芝家電製造株式会社	火災	当該製品の背面部分から発煙しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	宮城県	
平成20年2月19日	A200700976	平成20年2月6日	平成20年2月14日	インターホン	MY-2CD	アイホン株式会社	火災	家人が当該製品から発煙しているのを発見した。電源部の電解コンデンサからの不具合と思われるが、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月19日	A200700977	平成20年2月4日	平成20年2月14日	テレビ（ブラウン管型）	28J-Z52	株式会社東芝	火災	当該製品の背面部分より発煙し、炎が見えたので消火した。事故原因は、フライバックトランスのフォーカス部ケースが、長期間使用している間に、温度・湿度・埃・油煙等の影響でクラックが発生して、高電圧がリークしたものと考えられる。	奈良県	平成13年4月24日からリコール実施
平成20年2月19日	A200700978	平成20年2月4日	平成20年2月14日	テレビ（ブラウン管型）	32HX2	株式会社東芝	火災	当該製品を点けたら画面異常があったが、そのまま視聴してしばらくすると、当該製品より発煙した。電解コンデンサの不具合と思われるが、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年2月19日	A200700984	平成20年2月5日	平成20年2月15日	照明器具	LA008（ヤマギワ㈱ブランド）	オリンピア照明株式会社	火災	当該製品の灯りが消えたと同時に異臭がした。事故原因は、電解コンデンサ内の電解液が気化し、内圧が高くなったため、防爆弁が動作し、発煙（蒸気発生）に至ったものと考えられる。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月22日	A200700989	平成20年2月7日	平成20年2月18日	電気ストーブ	YA-900FCR	ユアサプライムス株式会社	火災	当該製品を使用中、発煙し、内部に火が見えたため、消火した。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年2月22日	A200700999	平成20年2月1日	平成20年2月18日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	YW-62B	株式会社伸晃	火災	当該製品から「パチパチ」と音がしたため、確認すると当該製品付近から出火していた。当該製品からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年2月22日	A200701007	平成20年2月15日	平成20年2月20日	電気湯沸器	CV-DS22	象印マホービン株式会社	火災	当該製品から火が出ているのを発見し、消火した。当該製品と食器棚の一部を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年2月26日	A200700111	平成19年5月29日	平成19年6月8日	食器洗い乾燥機	EUD310	TOTO株式会社	火災	当該製品の背面から白煙があがった。消火後、事故現品を確認した結果、内部の基板が焼損していた。事故原因は、基板設計上の不備により、コネクタが発熱し、その熱で基板上のポッティング材が溶解して発煙したものと考えられる。	愛知県	平成19年6月13日製品起因が疑われる事故として公表していたもの
平成20年2月26日	A200700434	平成19年9月8日	平成19年9月14日	電気洗濯乾燥機	AWD-B860Z	三洋電機株式会社	火災	洗濯中の当該機器から出火しているのに気づき、消火した。当該機器の一部が焼損し、周囲が煙で汚損した。事故原因は、リコール対応策として行われた修理において、圧着接続端子部の接続工程にミスがあり接触不良をおこし、発熱し発火に至ったと考えられる。	福岡県	平成19年9月19日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの
平成20年2月26日	A200700807	平成19年12月29日	平成20年1月7日	電気洗濯乾燥機	AWD-A845Z	三洋電機株式会社	火災	当該製品が置いてあった洗面所から発煙しているのを発見した。事故原因は、リコール対応策として行われた修理において、圧着接続端子部の接続工程にミスがあり接触不良をおこし、発熱し発火に至ったと考えられる。	北海道	平成20年1月11日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月26日	A200701000	平成20年2月9日	平成20年2月18日	介護ベッド用手すり	K-25N	シーホネンス株式会社	死亡1名	寝間着の襟首の部分が当該製品のグリップ部に引っ掛かった状態で発見され、病院に搬送されたが死亡した。現在、原因を調査中。 このように、着衣の引っ掛かりや隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	島根県	業界団体において、注意喚起を実施
平成20年2月26日	A200701013	平成20年2月9日	平成20年2月21日	浴槽用温水循環器（24時間風呂）	ﾓｰﾆﾝｸﾞﾊﾞｽｸﾗｳﾝ	株式会社京都バストピア	火災	当該製品より出火した火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月26日	A200701021	平成20年2月6日	平成20年2月21日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	KK22-140H（コーナン商事㈱ブランド）	谷本實業株式会社	火災	当該製品を使用して数分後に異音がしたため、確認すると、ヒーター部のガラス管が割れ飛散し、畳等を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月26日	A200701024	平成20年2月5日	平成20年2月22日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	夢暖	旭電化工業株式会社（現 株式会社ADEKA）	重傷2名	当該製品をレンジで加熱後に寝室に持って行く際に破裂し、家人２人が内容物で火傷した。事故原因は、消費者の過剰加熱による破裂ではあるものの、取扱説明書の加熱時間等の注意表示が十分ではなかったことから、事故に至ったと考えられる。	栃木県	平成11年11月12日からリコール実施
平成20年2月26日	A200701029	平成20年2月13日	平成20年2月22日	電気こんろ	NK-1102（松下電工㈱製ミニキッチン「GR9P301L」に組み込まれたもの）	松下電器産業株式会社	火災	家人が帰宅後しばらくすると、当該製品及びお盆、水切り籠が焼損し、周囲の壁も焦げた。事故原因は、家人が帰宅の際、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの付近にあった可燃物が焼損したものと思われる。	石川県	事業者によるリコール実施
平成20年2月26日	A200701036	平成20年2月10日	平成20年2月22日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	MC-900	株式会社山善	火災	当該製品を使用中に電源コードより出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年2月29日	A200700184	平成19年6月15日	平成19年6月25日	温水洗浄便座	CW-531（㈱INAXブランド）	アイシン精機株式会社	火災	トイレからの異音に気づき、家人がトイレを確認したところ、ぼやを発見し、消火した。事故原因は、便座ヒーターへの電源コードが断線したことにより出火に至ったものと考えられる。	大阪府	平成19年6月29日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月29日	A200700246	平成19年7月5日	平成19年7月20日	扇風機	KWF-V30T	ユアサプライムス株式会社	火災	温泉の脱衣所から煙が出ており、従業員が脱衣所へ向かうと大きい音が聞こえ、脱衣所に入ると壁掛扇風機の上部が床に落ちていて燃えていた。体重計を一部破損し、床が焦げた。事故原因は内部配線の取付不良により、首振りの繰り返しで内部配線に半断線が生じ、配線固定具とのあいだでスパークが発生して発火に至ったものと考えられる。	栃木県	平成19年7月24日製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年2月29日	A200701040	平成20年2月16日	平成20年2月26日	電気ストーブ（オイルヒーター）	ATZL12/9J	日本ゼネラル・アプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の操作部から炎が上がっていたため、消火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月1日	A200700884	平成19年12月29日	平成20年1月28日	延長コード（コードリール）	火災	火災が発生し、火災現場から当該製品が発見された。出火元も含めて、現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年2月1日	A200700886	平成20年1月19日	平成20年1月28日	脚立	重傷1名	屋根の雪下ろし作業のため、当該製品をはしごの状態にして屋根に登ろうとし、右足を屋根にかけ、乗り移ろうとした瞬間に転倒し骨折した。現在、原因を調査中。	秋田県	
平成20年2月1日	A200700887	平成20年1月21日	平成20年1月29日	介護ベッド用手すり	死亡1名	ベッドの手すりと手すりの間に首が挟まった状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年2月1日	A200700888	平成19年12月	平成20年1月30日	ショッピングカート	重傷1名	踏切を通過中、線路の凹みに車輪が引っ掛かった際、製品が折りたたまれてしまい、転倒し重傷を負った。現在、現を調査中。	千葉県	
平成20年2月1日	A200700890	平成20年1月18日	平成20年1月30日	電気こたつ	火災 死亡1名 軽傷1名	当該製品が設置してあった部屋が火元と思われる火災が発生し、家人1名が死亡し、1名が軽い怪我をした。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月1日	A200700891	平成20年1月21日	平成20年1月30日	電気スタンド	火災	電源オフ状態の電気スタンドから火花が発生していたため、コンセントを抜いた。ベッドのシーツ及びマットの一部を焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成20年2月5日	A200700899	平成20年1月25日	平成20年1月31日	扇風機	火災	当該製品周辺から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月5日	A200700901	平成17年12月1日	平成20年1月31日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災 死亡2名	当該製品周辺から出火する火災が発生し、家人2名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月5日	A200700909	平成20年1月19日	平成20年2月1日	電気こたつ	火災	当該製品が設置してある部屋で火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年2月5日	A200700910	平成19年12月23日	平成20年2月1日	電気洗濯乾燥機	重傷1名	当該製品で洗濯をして、終了したと思い蓋を開けて手を入れたらまだ回っており、シーツが指に絡み薬指を切断した。現在、原因を調査中。	滋賀県	
平成20年2月5日	A200700911	平成20年1月23日	平成20年2月1日	電気ストーブ	火災	当該製品付近から出火した火災が発生した。当該製品付近の畳が焼損し、家具等が汚損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年2月5日	A200700913	平成20年1月24日	平成20年2月1日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。過去に、消費者自身が修理を行った可能性もあり、現在、原因を調査中。	高知県	
平成20年2月5日	A200700914	平成20年1月9日	平成20年2月1日	テレビ受信機用ブースター	火災	当該製品付近から出火した火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年2月5日	A200700915	平成20年1月23日	平成20年2月1日	電気カーペット	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
平成20年2月5日	A200700916	平成20年1月	平成20年2月1日	デジタルカメラ用充電器	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年2月5日	A200700917	平成20年1月16日	平成20年2月1日	電気毛布	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。またその際、当該製品、敷き布団、毛布、ベッドの一部が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
平成20年2月8日	A200700923	平成20年1月29日	平成20年2月4日	ACアダプター（ノートパソコン用）	火災	パソコン付近からの発火に気づき、消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月8日	A200700924	平成20年1月28日	平成20年2月5日	脚立	重傷1名	除雪のため脚立に上って作業をしていたところ、転落して骨折した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月8日	A200700925	平成20年1月30日	平成20年2月5日	脚立	重傷1名	脚立に上って作業をしていたところ、転落して骨折した。現在、原因を調査中。	岩手県	
平成20年2月8日	A200700926	平成19年12月7日	平成20年2月5日	延長コード	火災	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品の容量を超える電気製品が接続されていた可能性もあるが、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月8日	A200700929	平成20年2月3日	平成20年2月6日	電動車いす（ハンドル型）	火災 死亡1名	道端で、焼損した当該製品のそばで倒れているのを発見されたが、死亡が確認された。近くに空の灯油缶があり、事故との関係を含めて、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年2月8日	A200700932	平成19年12月30日	平成20年2月6日	エアコン	火災 死亡3名	火災が発生し、3名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月8日	A200700934	平成20年1月26日	平成20年2月6日	自転車	重傷1名	自転車に乗車中、車道から歩道に上がる際、ハンドルが利かなくなり、ブレーキが掛かった様な状態になり、前方に投げ出され転倒し、左足を骨折した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月13日	A200700940	平成19年9月28日	平成20年2月8日	電動車いす	重傷1名	横断歩道から歩道に移る際にあった段差を乗り越えようとした時に、後方に転倒した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月13日	A200700946	平成20年2月1日	平成20年2月8日	IH調理器	火災 軽傷3名	台所付近から出火する火事が発生し、3名が軽傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
平成20年2月15日	A200700944	平成20年1月31日	平成20年2月8日	除雪機（歩行型）	死亡1名	自宅敷地内で除雪機の下敷きになっているところを発見され、病院に搬送されたが死亡した。現在、原因を調査中。	秋田県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月15日	A200700954	平成20年1月30日	平成20年2月12日	電気ストーブ	火災	火災が発生し、当該製品とその前に置かれていた真空パックされた衣類等を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月15日	A200700959	平成20年2月3日	平成20年2月12日	デスクトップパソコン	火災	パソコンの電源を入れた後、隣の部屋にいると爆発音がしたため、確認すると、パソコン付近から炎が上がっていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大分県	
平成20年2月15日	A200700962	平成19年12月31日	平成20年2月12日	踏み台	重傷1名	当該製品の天板に乗り、作業をしていたところ、転落して骨折した。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成20年2月15日	A200700963	平成20年2月4日	平成20年2月13日	電気ストーブ	火災	ストーブのそばでズボンを乾かしたままその場を離れ、戻ってくるとストーブ付近が燃えており、テレビ、ズボン、カーペット等を焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年2月15日	A200700966	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気カーペット	火災	当該製品や電気敷毛布等があった部屋から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年2月15日	A200700968	平成20年1月14日	平成20年2月13日	電気ストーブ	火災	就寝中に当該製品付近より出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
平成20年2月19日	A200700957	平成20年1月31日	平成20年2月12日	電気蓄熱暖房器	火災 軽傷3名	家人の就寝中に当該機器付近より出火したと思われる火災が発生し、3名が軽傷を負った。出火当時、当該製品の温風吹出口に可燃物で塞いでいた可能性もあり、現在、原因を調査中。	山形県	
平成20年2月19日	A200700970	平成20年2月4日	平成20年2月14日	IH調理器	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月19日	A200700971	平成20年2月5日	平成20年2月14日	エアコン	火災	当該製品付近が激しく焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月19日	A200700974	平成20年2月3日	平成20年2月14日	電気蓄熱暖房器	火災	当該製品付近より、出火する火災が発生した。当該製品吹出口付近に衣類等の可燃物を置いていたとの情報もあり、現在、原因を調査中。	岩手県	
平成20年2月19日	A200700979	平成20年1月25日	平成20年2月14日	電気式浴室乾燥暖房機	火災	浴室で火災が発生し、天井が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月19日	A200700980	平成20年2月1日	平成20年2月15日	電気カーペット	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年2月19日	A200700982	平成19年10月26日	平成20年2月15日	電気衣類乾燥機	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
平成20年2月19日	A200700983	平成20年2月5日	平成20年2月15日	テレビ（ブラウン管型）	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年2月19日	A200700985	平成20年2月6日	平成20年2月15日	電池式携帯電話充電器	火災	当該製品に付属されていた乾電池を保管していた引き出しを床に落下させてしまい、元に戻し、しばらくすると、引き出しより音がして出火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年2月19日	A200700988	平成20年2月7日	平成20年2月15日	エアコン	火災	当該製品付近より出火した火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年2月22日	A200700990	平成20年2月7日	平成20年2月18日	木製香台	火災	お香を当該製品にセットし使用中、その場を離れてしばらくすると、当該製品が燃えていた。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年2月22日	A200700995	平成20年1月9日	平成20年2月18日	発電機	CO中毒 死亡1名	漁船のキャビン内で当該機器を使用中、CO中毒により死亡した。現在、原因を調査中。	北海道	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月25日	A200701009	平成20年2月12日	平成20年2月21日	除雪機（歩行型）	死亡1名	自宅敷地内の除雪作業中に当該機器と壁との間に挟まれ死亡した。現在、原因を調査中。	新潟県	
平成20年2月25日	A200701014	平成19年11月30日	平成20年2月21日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中に転倒して、重傷を負った。現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年2月25日	A200701017	平成20年2月4日	平成20年2月21日	電子レンジ	火災	当該製品で冷凍保存食品を解凍していたところ、突然「ボーン」と音がして出火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年2月25日	A200701018	平成20年2月11日	平成20年2月21日	ACアダプター（防災無線受信機用）	火災	当該製品付近から出火する火災が発生し、壁、障子を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年2月25日	A200701019	平成20年1月19日	平成20年2月21日	テレビ（ブラウン管型）	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年2月25日	A200701025	平成20年2月7日	平成20年2月22日	ドライヤー	火災	当該製品の置いてあった部屋が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年2月25日	A200701026	平成20年2月14日	平成20年2月22日	エアコン（室外機）	火災	マンションのベランダで火災が発生し、当該機器及びベランダの一部が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年2月25日	A200701027	平成20年2月12日	平成20年2月22日	電気カーペット	火災	当該製品周辺が出火元と思われる火災が発生し、座布団、カーペットカバー、床板等が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年2月25日	A200701031	平成20年2月14日	平成20年2月22日	温水洗浄便座	火災	当該製品の電源プラグを差し込んでいるコンセント部周辺から発火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月25日	A200701032	平成20年2月14日	平成20年2月22日	電気冷蔵庫	火災	当該製品の後方付近から出火し、当該製品の一部と床及び壁を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年2月29日	A200701037	平成20年2月18日	平成20年2月25日	除雪機（歩行型）	死亡1名	倉庫の中で除雪機の下敷きになって倒れているのが発見され、病院に搬送されたが死亡した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年2月29日	A200701038	平成20年2月17日	平成20年2月25日	除雪機（歩行型）	重傷1名	斜面で除雪作業中に、後進時に転倒し、当該機器の下敷きになり、左足を骨折した。現在、原因を調査中。	長野県	
平成20年2月29日	A200701039	平成20年2月15日	平成20年2月25日	電気スタンド	火災	当該製品を使用中、火災が発生した。布団の上で当該製品を使用して、熱で布団等に引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年2月29日	A200701042	平成19年11月28日	平成20年2月27日	フードプロセッサー	重傷1名	当該製品を使用中、右手中指と薬指を負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年2月29日	A200701043	平成20年2月10日	平成20年2月27日	学習いす	重傷1名	子供が学習いすに座っていたところ、いすが後ろ側にすべり、バランスをくずし転倒し、右腕肘部を骨折した。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年2月29日	A200701045	平成19年12月22日	平成20年2月27日	電動アシスト自転車	重傷1名	下り坂で軽くブレーキをかけると急ブレーキがかかり、転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	東京都	

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年2月5日	A200700900	平成20年1月18日	平成20年1月31日	ガスストーブ（都市ガス用）	火災	当該機器を点けたまま外出し、当該機器横に設置してあったハンガーラックが何らかの拍子で倒れて、衣類等が焼損した。	愛知県	
平成20年2月8日	A200700931	平成20年1月16日	平成20年2月6日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該機器の右こんろを使用して調理中、その場を離れた。約30分後に、焦げくさい臭いに気がついて確認すると、炎が上がっていた。調理をしていなかったグリルの器具栓が開いており、グリルの火を誤って点火させ、受け皿にたまっていた油脂等に引火して火災に至った可能性がある。	富山県	
平成20年2月15日	A200700955	平成19年12月6日	平成20年2月12日	電気ストーブ	火災	火災が発生した。電気ストーブに布団が接触して出火に至ったと思われる。	栃木県	
平成20年2月15日	A200700961	平成20年1月21日	平成20年2月12日	カーポート	死亡1名	家の屋根に積もった雪がカーポートの屋根に落下したことにより、雪の重みでカーポートが家のドアに倒れかかった。その際、ドアを開けて体を出していた家人が首を挟まれ、病院に搬送されたが死亡した。当該カーポートは、家人が施工を行っており、施工方法に問題があったと思われる。	広島県	
平成20年2月19日	A200700975	平成20年1月17日	平成20年2月14日	石油温風暖房機（開放式）	火災	当該機器を使用中に突然爆発音があり、その影響で天井の一部に穴が開いた。事故原因は、当該機器が設置されていた部屋に置かれていたスプレー缶に直接温風が当たったため、スプレー缶が過熱して破裂・飛散したものと思われる。	富山県	
平成20年2月22日	A200701001	平成20年1月26日	平成20年2月18日	石油ストーブ（開放式）	火災 軽傷1名	石油ストーブ付近から出火する火災が発生し、家人が軽い火傷を負った。事故原因は、ストーブの火を消さず、灯油タンクに給油を行い、キャップのねじ込み不完全であったため、漏れた灯油に引火して出火に至ったと思われる。	福島県	
平成20年2月26日	A200701016	平成20年2月9日	平成20年2月21日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該機器グリルで魚を調理中に、その場を離れ、しばらくして戻ってみると、グリル内が赤くなっていたため、グリル扉を開けたら炎が上がった。事故原因は、グリル庫内の清掃が不十分で脂に引火した可能性がある。	新潟県	
平成20年2月26日	A200701022	平成20年1月14日	平成20年2月21日	石油ストーブ（半密閉式）	火災	当該機器前に近接してバスタオルを掛けた状態で、当該機器を点けたまま外出したことから、バスタオルに引火し、火災が発生した。	北海道	
平成20年2月26日	A200701023	平成19年12月14日	平成20年2月22日	石油ストーブ（開放式）	火災 軽傷1名	当該製品から出火する火災が発生した。事故原因は、給湯タンクの給油口の口金が緩んでいたため、タンクを本体に戻す際に灯油が漏れ、火災に至ったと思われる。	北海道	

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成20年3月公表分）

1．ガス機器・石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月4日	A200701046	平成19年12月6日	平成20年2月28日	石油給湯機	DX-403D	長州産業株式会社	火災	入浴中に爆発音がし、確認すると当該機器より火が出ていた。事故原因は、比例弁付電磁ポンプに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	宮崎県	平成17年1月24日からリコール実施
平成20年3月4日	A200701056	平成20年2月20日	平成20年2月29日	密閉式ガスふろがま（LPガス用）	TP-BFS5K	高木産業株式会社	火災	追い焚き中に当該機器から出火したため、消火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月4日	A200701059	平成20年2月20日	平成20年2月29日	ガス小型湯沸器（都市ガス用）	GQ-54MW（㈱ノーリツブランド）	株式会社ハーマンプロ	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年3月4日	A200701064	平成20年1月31日	平成20年2月29日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GTBW-241A	株式会社ノーリツ	重傷1名	入浴中、追い焚きを行ったところ、熱いお湯が出てきて足を火傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月4日	A200701065	平成20年2月19日	平成20年2月29日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GRQ-243SA	株式会社ノーリツ	火災	シャワーを浴びていたところ、照明器具のあたりからバチバチと音がし、焦げくさい臭いがしたため、壁の向こう側で何かが燃えていることが分かり、消火した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年3月7日	A200701071	平成20年2月13日	平成20年3月4日	石油温風暖房機（開放式）	FH-2904T（㈱長府製作所ブランド）	株式会社トヨトミ	火災 死亡1名	当該製品の設置場所付近から出火する火災が発生し、家人1名が死亡した。出火元も含めて、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月7日	A200701072	平成20年2月21日	平成20年3月4日	ガス栓（都市ガス用）	G56	光陽産業株式会社	火災	ガス栓から接続具を外した後、ガス臭気を感じたため、ライターの火を近づけたところ、ガス栓及び壁の一部を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成20年2月22日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年3月7日	A200701073	平成20年2月28日	平成20年3月5日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GRQ-162	株式会社ノーリツ	火災	追い焚きを開始してしばらくすると、機器が停止し、ボンと音がして、異臭がして、発煙した。事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品（ガスガバナ）内の設計不良により、長時間使用でダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	長崎県	平成20年3月3日に原子力安全・保安院にて公表済事故 平成19年6月8日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月7日	A200701074	平成20年2月29日	平成20年3月5日	半密閉式ガスふろがま（LPガス用）	GS-130D	株式会社ノーリツ	CO中毒 軽症1名	入浴中、子供にめまいや嘔吐症状が出て病院へ搬送された。当該住宅は外壁工事中であり、工事事業者により排気筒が外された状態になっていたと思われることから、現在、原因を調査中。	山形県	平成20年3月3日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年3月7日	A200701075	平成20年2月25日	平成20年3月5日	屋外式ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）	OURB-2051AQ-AL	株式会社ガスター	火災	当該機器を使用しようと、リモコンのスイッチを押したが作動しなかったため、修理を頼んだところ、当該製品の内部基板等が一部が焼損していた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月7日	A200701077	平成20年2月24日	平成20年3月5日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-423DS	株式会社長府製作所	火災	給湯を使用後、窓の外が明るくなっていたため確認すると、当該機器内部が焼損していた。屋外設置の機器が物置内に設置されており、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月7日	A200701078	平成20年2月25日	平成20年3月5日	半密閉式ガスふろがま（都市ガス）	GF-2L	株式会社長府製作所	CO中毒 死亡1名	入浴中に浴室で家人が死亡しているのが発見された。当該住宅は外壁の塗装工事中であり、廊下に面した窓や風呂釜を収めるスペースの扉をビニールシートで覆ってあったことから、現在、原因を調査中。	愛知県	平成20年2月26日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年3月7日	A200701079	平成20年2月23日	平成20年3月5日	石油ストーブ（開放式）	SX-2260	株式会社コロナ	火災	灯油を給油後に点火をしたが着火しなかったため再度点火操作を行った際に、ストーブの近くにこぼれていた灯油に引火したと思われる火災が発生した。現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年3月7日	A200701082	平成20年2月25日	平成20年3月5日	石油給湯機	OW-33G	松下電器産業株式会社	火災	当該機器が燃えているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	三重県	
平成20年3月11日	A200701089	平成20年2月24日	平成20年3月6日	石油温風暖房機（密閉式）	FF-626S	株式会社コロナ	火災	当該製品を運転中に背面の排気管延長部に巻き付けられている断熱クロスから発煙、発火した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年3月11日	A200701092	平成20年3月5日	平成20年3月7日	ガスこんろ（LPガス用）	OZ120-60DJ1	オザキ株式会社	火災	当該機器で調理中にゴミ受けより出火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月11日	A200701096	平成19年12月23日	平成20年3月7日	石油温風暖房機（開放式）	OH-C30S	松下電器産業株式会社	火災 死亡１名	火災が発生し、家人１名が死亡した。火災現場に当該機器があり、出火元を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月14日	A200701102	平成20年2月27日	平成20年3月10日	石油給湯機付ふろがま	JIB-2S	株式会社長府製作所	火災	追い焚きを行おうとしたが、機器が正常に作動せず、ブレーカーが作動した。ブレーカーの復帰を試みたが復帰しなかったため機器の所に戻ってくると、機器から火が出ていた。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年3月14日	A200701103	平成20年2月16日	平成20年3月10日	石油ストーブ(半密閉式)	KE-112CWX	サンデン株式会社	火災 重傷1名	火災が発生し、家人1名が重傷を負った。出火元も含めて、現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年3月14日	A200701106	平成20年3月2日	平成20年3月11日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	入浴中に追い焚きスイッチを入れたところ外からボンという音がしたため確認すると、機器の内部が焼損していた。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	神奈川県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年3月14日	A200701108	平成20年3月2日	平成20年3月11日	ガスこんろ(都市ガス用)	DC1001A	株式会社ハーマンプロ	火災 人的被害:不明	火災が発生し、周辺の天井及び壁が焼損した。消し忘れの可能性もあり、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月14日	A200701114	平成20年3月2日	平成20年3月12日	油だき温水ボイラ	HBU-AK7CZ	三洋電機株式会社	火災	当該機器から発煙した。現在、原因を調査中。	青森県	
平成20年3月18日	A200701122	平成20年3月4日	平成20年3月14日	石油ふろがま	JSC	株式会社長府製作所	火災	追い焚きのため、バーナーのタイムスイッチにより点火し、しばらくすると当該機器周辺より炎が上がり、本体及び周辺配管を焼損した。排気筒がなく排気の熱がこもる設置状況で長期間使用したことによるものと思われるが、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成20年3月18日	A200701124	平成20年2月27日	平成20年3月14日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-L	パロマ工業株式会社	火災	火災が発生し、当該製品のグリル点火ボタンが点火の状態で溶融し固着していた。消し忘れの可能性もあり、現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成20年3月18日	A200701129	平成20年2月22日	平成20年3月14日	石油ストーブ(開放式)	SX-24	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該機器に給油タンクをセットしようとした所、給油タンクから灯油がこぼれて引火して火災になった。その際、軽傷を負った。給油タンクのキャップの閉め方が不十分で灯油が漏れて残熱等で引火した可能性もあり、現在、原因を調査中。	千葉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月21日	A200701136	平成20年3月8日	平成20年3月18日	屋外式ガス湯沸器（LPガス用）	TP-SQ206R-1	高木産業株式会社	火災	当該機器を使用中、異臭に気がつき確認すると、当該機器の排気口前方に施工された冷凍機用配管が燻っていたため消火した。冷凍機用配管の施工ミスの可能性もあり、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成20年3月21日	A200701138	平成20年3月8日	平成20年3月18日	密閉式ガス温風暖房機（LPガス用）	VGB-40MP-2	三菱電機株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れて、その場を離れたが、しばらくすると異臭と煙に気がつき戻ると、当該製品から発煙していたため、消火した。現在、原因を調査中。	宮城県	
平成20年3月21日	A200701140	平成20年3月5日	平成20年3月18日	石油温風暖房機（開放式）	FH-M256Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火後、火災が発生し、当該製品の操作部及びテレビ、畳、布団等を焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県	
平成20年3月25日	A200701141	平成20年2月27日	平成20年3月19日	石油ストーブ（開放式）	RS-270	株式会社トヨトミ	火災	当該機器に点火して現場を離れしばらくすると、異音がしたので確認すると、当該機器が燃えていた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
平成20年3月25日	A200701143	平成20年3月17日	平成20年3月19日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該機器を使用中に異音がし、確認すると、当該製品から発煙・発火していた。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	石川県	平成14年10月24日からリコール実施
平成20年3月25日	A200701150	平成20年2月10日	平成20年3月21日	カセットこんろ	GL-CA35（象印マホービン㈱ブランド）	株式会社旭製作所	火災	当該製品を使用し、ヤカンでお湯を沸かしていたところ、ボンベの接続部より出火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月25日	A200701152	平成20年3月12日	平成20年3月21日	屋外式ガス湯沸器（都市ガス用）	YS2420R	株式会社ハーマンプロ	火災	当該機器の排気口より炎が吹き出し、当該機器上部にあった窓の網戸の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年3月25日	A200701154	平成20年3月14日	平成20年3月21日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-20K3C	リンナイ株式会社	火災 死亡1名	火災が発生し、家人1名が死亡した。当該機器の上に電気炊飯器が置かれており、出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成20年3月18日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年3月28日	A200701158	平成20年3月3日	平成20年3月24日	カセットこんろ	不明	東邦金属工業株式会社	火災 死亡3名	火災が発生し、3名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月28日	A200701160	平成20年3月1日	平成20年3月25日	ガス栓（LPガス用）	FJ-271	株式会社日豊	火災	漏れたガスに引火した火災が発生した。当該製品の開栓を行った際、器具に接続されていない詮も開栓してしまった可能性もあり、現在、原因を調査中。	岩手県	平成20年3月7日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年3月28日	A200701162	平成20年1月5日	平成20年3月25日	屋外式ガス湯沸器（都市ガス用）	RGH16CF2-W	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社）	重傷1名	シャワーを使用中、熱いお湯が出てきて胸に火傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月28日	A200701163	平成20年2月22日	平成20年3月26日	石油ふろがま（焼却兼用）	CH2S-2	株式会社長府製作所	火災	入浴後、就寝したところ火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年3月28日	A200701165	平成20年3月4日	平成20年3月26日	ガスこんろ（LPガス用）	KGS-4600GF	リンナイ株式会社	火災 死亡1名	火災が発生し、家人1名が死亡した。調理中の火が着衣に引火し、延焼した可能性もあり、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年3月28日	A200701166	平成20年3月15日	平成20年3月26日	ガスこんろ（都市ガス用）	KGE-S653SL	リンナイ株式会社	火災	火災が発生し、周辺の壁を焼損した。グリルの消し忘れの可能性が考えられるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年3月28日	A200701168	平成20年3月21日	平成20年3月26日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GRQ-161SA	株式会社ノーリツ	火災	追い焚き中に音がしたため器具を確認すると焼損していた。事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品（ガスガバナ）内の設計不良により、長時間使用でダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	大阪府	平成19年6月9日からリコール実施

2．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月4日	A200700772	平成19年12月6日	平成19年12月28日	ユニットバス	Eシリーズ バリアフリータイプ	松下電工株式会社	重傷1名	浴槽に入ろうと、溝フタを踏んだ際に溝フタが傾き、足が溝にはまって、重傷を負った。事故原因は、溝フタにガタツキが生じやすい形状であったことが考えられる。	大分県	平成20年1月8日製品起因が疑われる事故として公表済
平成20年3月4日	A200701048	平成20年2月20日	平成20年2月28日	電子レンジ	RO-400ST	三菱電機ホーム機器株式会社	火災	当該製品から出火した火災が発生した。製品内部からの出火と思われるが、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月4日	A200701051	平成20年2月16日	平成20年2月28日	電気カーペット	DC-2509	松下電器産業株式会社	火災	当該製品を使用中、コントローラー部から発煙した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月4日	A200701053	平成19年11月11日	平成20年2月28日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品が燃えていたため消火した。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年3月4日	A200701055	平成20年2月21日	平成20年2月29日	食器洗い乾燥機	NP-9200BP-0	松下電器産業株式会社	火災	当該製品から発煙しているのを発見したので、消火した。当該製品の一部樹脂部分が溶解し、前面部が汚損した。現在、原因を調査中。	高知県	
平成20年3月4日	A200701062	平成20年2月15日	平成20年2月29日	定圧ポンプ	MPW-224CU（㈱東芝ブランド）	株式会社芝浦製作所（現　日本電産シバウラ㈱）	火災	ポンプ室から発煙しているのを発見し、確認すると、ポンプから出火していたため、消火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月7日	A200700692	平成19年11月29日	平成19年12月7日	システムキッチン	NOA-750GL	アイオ産業株式会社	火災	当該製品のビルトインコンロのグリルを使用後、キッチンの右脇より発煙したため消火した。事故原因は、ガスこんろの背面立上部のステンレス天板内側に可燃性の補強材を使用していたため、ガスこんろの熱により補強材が炭化し、発煙に至ったと思われる。	東京都	平成19年12月11日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの平成20年3月5日からリコール実施
平成20年3月7日	A200700960	平成20年2月1日	平成20年2月12日	振動トレーニングマシン	5F-3604	株式会社ジョイナス	火災	店舗において、展示品の試乗中に当該製品から発煙した。事故原因は、基板に取り付けられた電解コンデンサーの不具合により、過電流が流れ発熱して近傍の部品が焼損したものと思われる。	東京都	平成20年2月15日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの
平成20年3月7日	A200701067	平成19年10月13日	平成20年3月3日	電気餅つき機	HSA-31	みのる産業株式会社	火災	当該製品を使用中、機器の内部配線部にもちが入り込み発火した。現在、原因を調査中。	大阪府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月7日	A200701068	平成20年2月18日	平成20年3月3日	テレビ（ブラウン管型）	C-14B1A	三洋電機株式会社	火災	当該製品の電源を入れると、バチバチと音がして左後方から発火した。電源を入れると画面が出ては直ぐに消える状態であったことから、現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成20年3月7日	A200701069	平成20年1月22日	平成20年3月3日	エアコン	FHYCJ140F	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品の運転中に、吹き出し口から出火した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月7日	A200701080	平成20年2月24日	平成20年3月5日	電気洗濯機	NW-8PAM	日立ﾎｰﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社（現 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱）	火災	洗濯中、異臭に気づき確認すると当該製品から火が出ているのを発見した。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年3月7日	A200701083	平成20年2月20日	平成20年3月5日	電気ストーブ	12FD（日本電装㈱（現 ㈱デンソー）ブランド）	ゼネラルエアコン株式会社（現 GAC㈱）	火災 軽傷1名	当該製品から出火する火災が発生し、家人が軽傷を負った。事故原因は、温度制御用部品（トライアック）のはんだ付けに作業に不良があり、はんだが剥がれることにより放熱性が低下し、発煙・発火に至ったものと思われる。	東京都	平成19年3月28日からリコール実施
平成20年3月11日	A200700144	平成19年6月2日	平成19年6月14日	ホームベーカリー	PY-D533	ツインバード工業株式会社	火災 軽傷2名	台所から出火し、システムキッチン扉、レンジ棚、カーテン、壁、天井及び隣の居間の天井を焦がした。消火の際に打撲等の軽傷を負った。製品内部からの出火であることが確認された。	東京都	平成19年6月19日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年3月11日	A200700188	平成19年6月17日	平成19年6月27日	扇風機	F-C309B	松下エコシステムズ株式会社	火災	洗濯物を乾燥させるため、部屋で扇風機を使用していた。火災が発生し、扇風機のモーターカバー、スイッチ部が溶けて、洗濯物が焼損した。モーター周辺部からの出火であることが確認された。	北海道	平成19年7月3日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年3月11日	A200700347	平成19年8月12日	平成19年8月24日	エアコン（室外機）	CU-H253A	松下電器産業株式会社	火災	家人がエアコンの運転中に当該機器周辺から煙が出ているのを確認した。制御基板からの発煙であることが確認された。	熊本県	平成19年8月28日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年3月11日	A200700445	平成19年7月28日	平成19年9月19日	テレビチューナー（ケーブルテレビ用）	TZ-JC360D3	松下電器産業株式会社	火災	一室が全焼する火災が発生。使用状況が不明ではあるものの電源コード片にショート痕が確認されたため、当該製品の電源コードからの出火と思われる。	福井県	平成19年9月21日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年3月11日	A200701085	平成20年2月18日	平成20年3月6日	電気こたつ用コード	NN8420	株式会社エスジーユー	火災 重傷1名	当該製品から出火しているのを発見し、消火した。その際に火傷を負った。事故原因は、中間スイッチ部に塗布されているグリスを間違え、それが接点部に付着し、接触不良を起こして発熱、発火したものと考えられる。	大分県	平成17年4月20日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月11日	A200701087	平成20年2月26日	平成20年3月6日	電気ストーブ	CBH-D900(㈱山善ブランド)	株式会社ミュージーコーポレーション	火災	当該製品から発煙した火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年3月11日	A200701088	平成20年2月15日	平成20年3月6日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	PH-280	株式会社千住	火災	当該製品を使用中に、ブレーカーが落ち、当該製品から発火した。現在、原因を調査中。	福岡県	
平成20年3月11日	A200701093	平成20年1月8日	平成20年3月7日	携帯型音楽プレーヤー	MA099J/A	アップルジャパン株式会社	火災	当該製品を充電中にバッテリー部分が過熱し、火花があがった。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月11日	A200701095	平成19年10月15日	平成20年3月7日	テレビ(ブラウン管型)	TH14-N37R	パナソニック四国エレクトロニクス株式会社	火災	視聴中に当該製品内部より発煙した。機器内部の高圧トランスの不具合によるものと思われるが、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年3月11日	A200701098	平成20年2月29日	平成20年3月7日	電子レンジ	NE-AT66	松下電器産業株式会社	火災	当該製品を使用中に発煙・発火した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年3月14日	A200700806	平成19年12月25日	平成20年1月7日	電気ストーブ(オイルヒーター)	CLV-065	株式会社セラヴィ	火災	製品を使用中に発煙して、本体下面から出火した。事故原因は、電源コードと内部配線を接続するネジの締め付けが弱かったため、接触不良を起こし、発熱して出火に至ったものと考えられる。	東京都	平成20年1月11日に製品起因が疑われる事故として公表したもの。
平成20年3月14日	A200701105	平成20年3月2日	平成20年3月11日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	HX-C3T	シャープ株式会社	火災	使用中の当該機器から炎が出ていたため、消火した。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年3月14日	A200701115	平成13年1月13日	平成20年3月12日	電気こんろ	FH-31B(㈱ミカド製ミニキッチンに組み込まれたもの)	富士工業株式会社	火災	当該製品の上に置かれていた卓上カセットこんろのカセットボンベが破裂した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置かれていたカセットボンベが過熱し、破裂したものと思われる。	広島県	事業者によるリコール実施
平成20年3月18日	A200701123	平成19年9月23日	平成20年3月14日	電気こんろ	SBE-101-100V(サンウエーブ工業㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの)	富士工業株式会社	火災	火災が発生し、当該製品の上に置かれていたゴミ箱、蛍光灯、換気扇が焼損する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	福岡県	事業者によるリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月18日	A200701125	平成20年2月8日	平成20年3月14日	電気こたつ用コード	NN8420（滝口木材㈱が輸入した電気こたつ(BTM75B)の付属品）	株式会社エスジーユー	火災	家人が帰宅すると部屋が燻っており、電気こたつ周辺が焼け、こたつ、こたつ布団、フローリング、カーペットが焦げていた。当該機器の中間スイッチ部からの発熱、発火と思われるが、現在、原因を調査中。	福岡県	平成17年4月20日からリコール実施
平成20年3月21日	A200700505	平成19年10月5日	平成19年10月11日	エアコン（室外機）	R28ASS	ダイキン工業株式会社	火災	エアコン冷房運転中、屋上に設置してある当該製品から発煙していた。コンデンサーからの発煙と判明した。	沖縄県	平成19年10月16日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年3月21日	A200700552	平成19年10月15日	平成19年10月25日	ビデオデッキ	NV-U10	松下電器産業株式会社	火災	当該製品より発煙した。事故原因は、経年劣化により電解コンデンサ内の内圧が上がり、安全弁が開放して発煙（蒸気が噴出）したものと判明した。	東京都	平成19年10月30日に製品起因か否か特定できていない事故として公表したもの。
平成20年3月21日	A200701132	平成20年3月9日	平成20年3月17日	電気ストーブ（オイルヒーター）	CLV-065	株式会社セラヴィ	火災	使用中の当該製品から出火し、電源コードの根元部分が溶融した。事故原因は、電源コードと内部配線を接続するネジの締め付けが弱かったため、接触不良を起こし、発熱して出火に至ったものと考えられる。	滋賀県	平成20年3月15日からリコール実施
平成20年3月25日	A200701134	平成20年2月17日	平成20年3月17日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	手すりと手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡した。現在、原因を調査中。 このように、介護ベッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	広島県	業界団体において、注意喚起を実施
平成20年3月25日	A200701142	平成20年3月12日	平成20年3月19日	照明器具	G1311（ヤマギワ㈱ブランド）	株式会社盛口照明（現 ㈱エムテック）	火災	当該製品を使用中に突然ランプが消え、異臭がした。事故原因は、長期使用による劣化により、フィルムコンデンサが焼損し、異臭がしたものと思われる。	東京都	
平成20年3月25日	A200701144	平成20年1月22日	平成20年3月19日	空気圧縮機	HX4004	アネスト岩田キャンベル株式会社	火災 軽傷1名	当該機器より出火し、モーターとカバーが焼損し、消火の際に軽傷を負った。事故原因は、容量の低い延長コードを使用した事により電圧降下を起こし、また、安全装置が作動しなかったため、モーターが過熱したことによるものと思われる。	埼玉県	
平成20年3月25日	A200701146	平成20年3月12日	平成20年3月21日	電気こんろ	FH-621（ミニキッチンの事業者及び機種・型式は不明）	富士工業株式会社	火災	当該機器の上に乗せていた段ボール箱から発煙しているのを発見し、消火した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	岐阜県	事業者による無償改修実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月25日	A200701151	平成20年3月12日	平成20年3月21日	電気洗濯乾燥機	TW-742EX	東芝家電製造株式会社	火災	火災報知器の音声に気付き廊下に出たら煙が充満しており、家屋が焼損した。当該製品からの発煙と思われるが、現在、原因を調査中。	佐賀県	
平成20年3月28日	A200700558	平成19年10月19日	平成19年10月26日	携帯電話用電池パック	42KYUAA	京セラ株式会社	火災	卓上ホルダで充電中、音がし、電池パックが本体から飛び出しカーペット上に落下した。電池が発熱及び発煙しており、フローリング床及びカーペットの一部を焼損した。事故原因は、電池パックに外部から力が加わった際に電池の内部に微細な損傷が生じ、その後の充放電の繰り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、電池パックが異常発熱したことによるものと考えられる。	愛知県	平成19年10月31日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年3月28日	A200700846	平成20年1月10日	平成20年1月18日	携帯電話用電池パック	42KYUAA	京セラ株式会社	火災 軽傷1名	就寝中に大きな音がしたため目覚め、周辺を見てみると、当該製品の電池パックが外れて燃えており、フローリング床等が焼損した。その際、軽い火傷を負った。事故原因は、電池パックに外部から力が加わった際に電池の内部に微細な損傷が生じ、その後の充放電の繰り返しにおいて損傷が拡大して電池の内部でショートが発生し、電池パックが異常発熱したことによるものと考えられる。	青森県	平成20年1月22日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成20年3月28日	A200701161	平成20年3月16日	平成20年3月25日	照明器具	HHA4061E	松下電工株式会社	火災	ランプが点かなくなったため、ランプ交換を行いスイッチを入れたところ、当該器具から火花が出て発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月4日	A200701047	平成20年2月20日	平成20年2月28日	エアコン	火災 軽傷１名	当該機器付近より出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月4日	A200701052	平成20年2月16日	平成20年2月28日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品付近から発火しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年3月4日	A200701054	平成20年2月10日	平成20年2月29日	電気ストーブ	火災 死亡１名	火災が発生した。火災現場に当該製品あり、出火元を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
平成20年3月4日	A200701058	平成20年1月18日	平成20年2月29日	電気カーペット	火災 軽傷２名	当該製品周辺が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年3月4日	A200701061	平成20年1月30日	平成20年2月29日	テレビ（薄型）	火災 死亡２名	火災が発生し、家人２名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年3月4日	A200701063	平成18年11月頃	平成20年2月29日	電気こんろ	火災	賃貸物件で、入居者が退去した後に当該製品が焼損しているのを発見した。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年3月4日	A200701066	平成20年2月21日	平成20年2月29日	カーアダプター（電動工具用）	火災	エンジンが掛かっていない状態の自動車のシガーソケットに当該製品を繋げたままにしておいたところ、当該製品が溶けていた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月7日	A200701070	平成20年2月6日	平成20年3月3日	エアコン	火災	無人の事務所で火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月7日	A200701081	平成20年2月24日	平成20年3月5日	エアコン（室外機）	火災	当該機器を使用中、ベランダで「ボン」という音がしたため確認すると、当該機器が燃えていた。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年3月11日	A200701086	平成20年2月27日	平成20年3月6日	電気ストーブ	火災	火災が発生し、当該製品と絨毯等周辺が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月11日	A200701090	平成20年2月29日	平成20年3月6日	電気温水器	火災	竈付近の段ボールと当該機器が燃えていた火災を発見し、消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年3月11日	A200701091	平成20年1月13日	平成20年3月7日	エアゾール缶（殺虫剤）	火災 重傷１名 軽傷２名	当該製品を誤って噴射し、その可燃性ガスが近くにあった石油ストーブに引火して火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年3月11日	A200701094	平成20年2月27日	平成20年3月7日	食器洗い乾燥機	火災	火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月11日	A200701097	平成20年2月25日	平成20年3月7日	インターホン	火災	当該製品周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月11日	A200701099	平成20年2月29日	平成20年3月7日	電気あんか	火災 軽傷１名	当該製品を使用して就寝中に、足下が熱く感じ確認すると、当該製品が燃えていた。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年3月11日	A200701100	平成20年3月3日	平成20年3月7日	ガラス花瓶	重傷１名	当該製品を持ったところ、突然「バン」と音がして割れ、手に重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月14日	A200701104	平成20年2月13日	平成20年3月11日	水槽用サーモスタット	火災	観賞用水槽の水抜き中に火災が発生した。当該製品の電源を入れたままその場を離れたため空焚きとなり火災に至った可能性もあるが、現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月14日	A200701107	平成20年3月4日	平成20年3月11日	エアコン（室外機）	火災	エアコン室外機から出火する火災が発生した。配線接続作業時の施工不良の可能性があり、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年3月14日	A200701109	平成20年2月28日	平成20年3月12日	エアコン	火災、 死亡1名	2階の部屋から出火する火災が発生し、家人1名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
平成20年3月14日	A200701110	平成19年11月12日	平成20年3月12日	脚立（三脚）	重傷1名	庭の手入れのため使用していたところ、転落して打撲を負った。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成20年3月14日	A200701111	平成20年2月19日	平成20年3月12日	電気温風機	火災、 死亡1名	火災が発生し、家人1名が死亡した。現場に当該製品があり、毛布が燃えていた。現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年3月14日	A200701112	平成20年2月23日	平成20年3月12日	生ごみ処理機	火災	火災が発生し、当該製品等が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月14日	A200701113	平成20年3月4日	平成20年3月12日	浴槽用温水循環器（24時間風呂）	死亡1名	浴槽でうつぶせになっている家人が発見され、溺水による死亡が確認された。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月14日	A200701116	平成20年2月27日	平成20年3月12日	延長コード	火災	火災が発生し、当該製品と当該製品に接続されていた複数の電気製品が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
平成20年3月18日	A200701117	平成20年2月28日	平成20年3月13日	マウス（パソコン周辺機器）	火災	事務所に設置してあるPOS端末機器周辺から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成20年3月18日	A200701118	平成20年3月4日	平成20年3月13日	電動車いす（ハンドル型）	重傷１名	坂道をバックで降りている際に、途中から速度が速くなり、緊急ブレーキを掛けたが止まらずに土手にぶつかり横転し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	鹿児島県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月18日	A200701120	平成20年3月3日	平成20年3月14日	エアコン（室外機）	火災	当該製品付近から出火する火災が発生し、当該製品と接続配管、配線及び近傍に設置されていた別の室外機が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
平成20年3月18日	A200701126	平成20年3月5日	平成20年3月14日	電気がま	火災	当該製品周辺で火災が発生し、壁が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月18日	A200701127	平成20年2月28日	平成20年3月14日	除湿乾燥機	火災	当該製品周辺で火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月18日	A200701128	平成20年3月6日	平成20年3月14日	電気こたつ	火災 軽傷1名	当該製品から出火したと思われる火災が発生した。温度ヒューズ部を金属線で接続改造されており、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年3月21日	A200701130	平成20年3月1日	平成20年3月17日	電気こたつ用コード	火災	他社製のこたつに当該製品を接続して使用していたところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	
平成20年3月21日	A200701131	平成20年1月9日	平成20年3月17日	発電機	CO中毒 軽症2名	屋内で当該機器を使用中に、気分が悪くなり、病院で治療を受けた。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年3月21日	A200701133	平成20年2月21日	平成20年3月17日	電気カーペット	火災 死亡1名	当該製品、仏壇と周辺の壁、柱、天井を焼損する火災が発生し、家人1名が死亡した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
平成20年3月21日	A200701135	平成20年3月8日	平成20年3月18日	エアコン（室外機）	火災	当該機器付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
平成20年3月25日	A200701145	平成20年3月15日	平成20年3月21日	ノートパソコン	火災 軽傷1名	当該製品を使用中にACアダプターと本体ケーブル接続部分付近で発熱・発煙し、軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月25日	A200701147	平成20年3月14日	平成20年3月21日	エアコン（室外機）	火災	当該機器付近より煙が出ていることに気づき消火した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月25日	A200701148	平成20年2月11日	平成20年3月21日	発電機	CO中毒 軽傷20名	山小屋の宿泊客がめまいや吐き気の症状を訴え、20名が手当を受けた。事故当時、別の棟で当該機器を使用していたことから、異常の有無等について、現在、原因を調査中。	長野県	A200700997及びA200701004と同一事故
平成20年3月25日	A200701153	平成20年2月25日	平成20年3月21日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
平成20年3月25日	A200701155	平成20年3月	平成20年3月21日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品が燃えているのを発見した。当該製品と冷蔵庫及び壁が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
平成20年3月25日	A200701156	平成20年1月8日	平成20年3月21日	介護ベッド用手すり	死亡１名	ベッドの頭側のボードと当該製品の隙間に、首が挟まった状態で発見された。ベッドのヘッドボードとフットボードを逆に取り付けていたとの情報もあり、現在、原因を調査中。	島根県	
平成20年3月28日	A200701157	平成20年3月5日	平成20年3月24日	手すり（支柱式）	死亡１名	ベッドと当該製品（床と天井に突っ張って設置する手すり）との隙間に落ち込んで、嘔吐しているところを発見され、病院に運ばれたが死亡した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年3月28日	A200701159	平成19年10月27日	平成20年3月24日	電気シェーバー	火災	火災が発生した。出火周辺に当該製品があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年3月28日	A200701164	平成20年2月28日	平成20年3月26日	介護ベッド用手すり	死亡1名	他社製のベッドの上に置かれたマットレスと当該製品の隙間に挟まった状態で発見された。現在、原因を調査中。	三重県	
平成20年3月28日	A200701167	平成20年2月20日	平成20年3月26日	床ずれ防止用エアーマットレス	火災	当該製品をベッドの足元に設置して使用中に、火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月28日	A200701169	平成20年3月9日	平成20年3月26日	電気がま	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月4日	A200701049	平成20年2月16日	平成20年2月28日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該機器で調理後に火を消し忘れて、その場を離れ、火災が発生した。	鹿児島県	
平成20年3月4日	A200701050	平成20年2月21日	平成20年2月28日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該機器を使用中に火を点けた状態で外出し、台所の内壁と外壁の一部を焼損する火災が発生した。	静岡県	
平成20年3月4日	A200701057	平成20年1月24日	平成20年2月29日	石油ストーブ（開放式）	火災	灯油タンクに給油後、口金の締め付けが十分でなかったため、灯油が漏れて引火した。	大阪府	
平成20年3月4日	A200701060	平成20年2月21日	平成20年2月29日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	右コンロでお湯を沸かしていたところ、グリル排気口から炎が上がった。右コンロを点火させた際、誤ってグリルを点火させてしまったために火災に至ったものと思われる。	福井県	
平成20年3月7日	A200701076	平成19年12月2日	平成20年3月5日	石油ふろがま	火災	当該機器のスイッチを入れた時ボンという音がしたため様子を見に行ったが異常がなかったため、再度、スイッチを入れた。しかし、水が温まらないので確認すると、当該機器付近から出火していた。当該機器の周りが囲まれている状態であり、空気不足により燃焼不良であったと思われる。	山梨県	
平成20年3月11日	A200701084	平成20年2月20日	平成20年3月6日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該機器で調理中に天ぷら油に引火し、火災が発生した。	京都府	
平成20年3月14日	A200701101	平成20年2月17日	平成20年3月7日	除雪機（歩行型）	火災	ガソリンのみを使用することが指定されている当該機器に潤滑油を混ぜた混合油を給油して使用していた。事故前日にも給油を行っており、その際、燃料タンクの周囲に燃料をこぼしていたが、拭き取り等は行っていなかった。翌日、くわえタバコでエンジンを掛けたところ、エンジン付近から出火した。こぼした混合油に引火したものと思われる。	北海道	
平成20年3月18日	A200701119	平成20年2月27日	平成20年3月13日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該機器の調理油過熱防止装置がない側のコンロで調理中、鍋を火に掛けたままの状態でその場を離れた間に出火した。	鹿児島県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年3月18日	A200701121	平成20年2月20日	平成20年3月14日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災	当該製品に毛布が被さり燃えだして、室内に延焼した。事故原因は、ベットから毛布が落ちて、近傍に電源を入れた状態で設置してあった当該製品に被さり、火災が発生したと思われる。	兵庫県	
平成20年3月21日	A200701137	平成19年11月27日	平成20年3月18日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該機器のグリルの火を消し忘れたまま外出している間に出火した火災が発生した。	秋田県	
平成20年3月21日	A200701139	平成20年3月11日	平成20年3月18日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該機器に鍋を掛けたままその場を離れている間に出火する火災が発生した。	静岡県	
平成20年3月25日	A200701149	平成20年3月1日	平成20年3月21日	電動車いす（ハンドル型）	重傷1名	当該製品で走行中に前方の歩行者に接近した為、ブレーキ操作をしたが、運転者が操作方法を間違えて加速し、そのまま前方の歩行者に衝突して、歩行者が重傷を負った。	東京都	

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成20年4月11日公表分まで）

1．ガス機器・石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月1日	A200701173	平成20年3月20日	平成20年3月27日	石油温風暖房機（密閉式）	KH-400D	日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス㈱）	火災	当該機器のスイッチを入れた直後に本体内部より光と煙が発生した。製品内部の制御基板やリード線被覆等が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
平成20年4月1日	A200701175	平成20年3月18日	平成20年3月27日	屋外式ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）	RUF-V2401AG	リンナイ株式会社	火災	当該機器を使用中にリモコンの電源が切れ、本体から発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年4月1日	A200701179	平成20年3月19日	平成20年3月28日	開放式ガス温風暖房機（LPガス用）	RC-406	リンナイ株式会社	火災	当該機器に点火して数分後に、焦げ臭いことに気がつき、吹き出し口から火が見えたため消火した。絹巻きラセン管からガスが漏れファンヒーターに吸い込まれ発火した可能性があり、現在、原因を調査中。	静岡県	平成20年3月27日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年4月1日	A200701181	平成20年3月20日	平成20年3月28日	石油給湯機	UIB-310TX2	株式会社コロナ	火災	当該機器を使用中に器具内部より出火し、建物の外壁等が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	
平成20年4月4日	A200701190	平成20年2月28日	平成20年3月31日	石油ストーブ（開放式）	RCA-66	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を使用中に、消火せずに給油を行い、燃料タンクを本体に戻そうとしたところ、灯油がこぼれて引火する火災が発生した。口金の締め付けが不十分であった可能性があるが、現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年4月4日	A200701191	平成20年3月19日	平成20年3月31日	石油ストーブ（開放式）	HRS-D29	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中に、製品下部から火が出たため、消火した。その際、左足に軽い火傷を負った。揮発性の高い燃料を使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年4月8日	A200800005	平成20年1月19日	平成20年4月1日	石油ストーブ（開放式）	不明	株式会社コロナ	火災	火災が発生した。当該製品に給油する際に漏れた灯油に引火した可能性があるが、現在、原因を調査中。なお、関係機関から聴取した範囲では、当該社製品と推測される。	三重県	
平成20年4月8日	A200800006	平成20年3月7日	平成20年4月1日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	空焚きによる火災が発生し、機器本体と循環パイプが焼損した。事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと思われる。	三重県	平成19年7月28日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月8日	A200700014	平成20年3月22日	平成20年4月3日	石油温風暖房機（開放式）	FH-323DXD	株式会社コロナ	火災	当該機器のスイッチを入れて直ぐ、器具の前後から黒煙が発生し、その後器具は点火して燃焼を始めたが内部に炎が見えた為、スイッチを切ったが燃焼用の空気吸入口から炎が吹き出た。現在、原因を調査中。	秋田県	
平成20年4月8日	A200700019	平成20年2月16日	平成20年4月4日	石油温風暖房機（開放式）	GT-324Y	株式会社コロナ	火災	住宅が全焼する火災が発生した。出火元付近に当該機器があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年4月8日	A200700020	平成20年3月21日	平成20年4月4日	半密閉式ガス湯沸器（LPガス用）	PH-81M	パロマ工業株式会社	CO中毒 軽症3名	当該機器を使用中に家人3名が具合が悪くなって、病院に運ばれた。当該機器に接続されていた排気筒トップの施工不良の疑いがあるが、現在、原因を調査中。	千葉県	平成20年4月3日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成20年4月11日	A200800029	平成20年4月5日	平成20年4月8日	屋外式ガス湯沸器（都市ガス用）	KG-516RFW-SLZ（東京ガス㈱ブランド）	株式会社ガスター	CO中毒 軽症3名	浴槽にお湯を入れて食事をしていたところ、気分が悪くなり家人3名が病院に搬送された。屋外専用の当該機器を玄関横にあるチャンバー内に設置していたため、酸素不足により不完全燃焼になった可能性もあり、現在、原因を調査中。	東京都	平成20年4月7日に原子力安全・保安院にて公表済み事故
平成20年4月11日	A200800035	平成20年3月27日	平成20年4月9日	継手（LPガス用）	UTIC-15	高橋産業株式会社	火災	ガス湯沸器にガスホースを接続するため、当該製品を使用していたが、湯沸器を使用中、爆発音がし火災が発生した。当該製品部分から漏洩したガスに引火したものと思われるが、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成20年4月2日に原子力安全・保安院にて公表済み事故 A200800022と同一事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月1日	A200701144	平成20年1月22日	平成20年3月19日	空気圧縮機	HX4004	アネスト岩田キャンベル株式会社	火災 軽傷1名	当該機器より出火し、モーターとカバーが焼損し、消火の際に軽傷を負った。事故原因は、容量の低い延長コードを使用した事により電圧降下を起こし、また、安全装置が作動しなかったため、モーターが過熱したものと判明した。	埼玉県	平成20年3月25日に製品起因が疑われる事故として公表したもの。
平成20年4月1日	A200701176	平成20年3月13日	平成20年3月27日	換気扇	V-25W-1	三菱電機株式会社	火災	トイレに設置してあった当該製品より出火し、窓ガラスが割れるなどし、清掃用具が焼損した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年4月1日	A200701182	平成20年3月10日	平成20年3月28日	金属製丸椅子	YZX-01(SB)	株式会社山善	重傷1名	当該製品を使用中に、突然壊れて転倒して重傷を負った。溶接不良の可能性もあり、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年4月4日	A200700179	平成19年5月12日	平成19年6月22日	温冷庫	NCW-12W	株式会社エヌシーネットワーク	火災	カラーボックス内に入れていた温冷庫から出火した。製品後面が焼損しており、当該製品からの出火が特定された。なお、カラーボックス内の閉塞された空間で使用されていたため、熱がこもりやすい状況にあったことが関係した可能性もあると考えられる。	愛知県	平成19年6月27日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの。
平成20年4月4日	A200700331	平成19年8月9日	平成19年8月17日	エアコン(室外機)	AO22NPE	株式会社富士通ゼネラル	火災	2階ベランダに設置してあるエアコンを運転したまま外出した。約30分後、当該機器付近から出火する火災が発生した。事故原因は、室外機の基板ボックス外のリード線に半断線が発生し、スパークして配線被覆から出火し、リード線の周囲の部品に延焼して火災に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成19年8月21日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの。
平成20年4月4日	A200700492	平成19年9月26日	平成19年10月4日	テレビ(ブラウン管型)	29C-AT2	三菱電機株式会社	火災	当該製品のスイッチを入れた際に、当該製品周辺より発煙し、煤で部屋が汚損した。事故原因は、当該製品の電源基板のパターンが断線したことから、異常な電流が流れて故障状態を呈し、基板上の抵抗が異常発熱し、それにより基板が炭化し、基板の絶縁性が失われ放電を生じて発火に至ったものと考えられる。	千葉県	平成19年10月10日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表したもの。
平成20年4月4日	A200701187	平成20年3月17日	平成20年3月31日	布団乾燥機	FK-650	株式会社泉精器製作所	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、炎が上がっていたため消火した。当該製品からの出火であるが、現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月4日	A200800008	平成20年3月24日	平成20年4月1日	電気がま	NH-LR10	象印マホービン株式会社	火災	タイマーをセットして就寝したところ、異臭と発煙に気づき、確認すると当該製品から炎が上がっていた。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年4月4日	A200800009	平成20年3月22日	平成20年4月2日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業㈱ブランド）	株式会社千石	火災	当該製品使用直後に前面パネル付近から発火した。電子レンジを置いていた収納台の一部が少し焦げた。事故原因は、ラッチスイッチの可動接点のカシメ不良により発煙・発火に至ったと思われる。	東京都	平成15年9月2日からリコール実施
平成20年4月4日	A200800011	平成20年3月	平成20年4月2日	電気敷布	CS-212（㈱東芝ブランド）	日本電熱株式会社	火災	当該製品を使用中、コントローラーの根元のコード部から発煙、発火したため、消火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年4月8日	A200700016	平成20年3月6日	平成20年4月3日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	HH-A01	株式会社アルバジャパン	火災	当該製品の電源を入れてしばらくすると、当該製品から発火したため、消火した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成20年4月8日	A200700017	平成20年3月27日	平成20年4月4日	テレビ（ブラウン管型）	29V-M5	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品を使用中に右後方より煙が出てきたので、後ろカバーの隙間から覗くと内部で炎が見えたので、消火した。現在、原因を調査中。	香川県	
平成20年4月11日	A200800026	平成20年3月31日	平成20年4月7日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	KH-800SI	株式会社シー・シー・ピー	火災	使用中に異臭と発煙がし、製品背部から発火しているのを発見し、消火した。製品の一部が焼損し、絨毯が焦げた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成20年4月11日	A200800027	平成20年3月19日	平成20年4月7日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	HH-A11	株式会社アルバジャパン	火災	使用中に突然発火したので、消火した。事故原因は、製造過程において、電源端子のネジ止めが緩かったため、接触不良となり発煙、発火に至ったものと思われる。	東京都	平成18年12月13日からリコール実施
平成20年4月11日	A200800030	平成19年11月26日	平成20年4月8日	振動トレーニングマシン	Beauty ViVi DX JCVB-618	有限会社洪高貿易	重傷1名	子供の左足親指が当該製品の振動部と本体部の間に挟まれたため、それを抜こうと親が両手の指を同隙間に差し込んだところ、子供の指は抜けたものの、親の左手指が挟まれ、引き抜いた際に左手中指の先を切断した。現在、原因を調査中。	大阪府	

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月1日	A200701171	平成20年2月21日	平成20年3月27日	電気冷蔵庫	火災	納屋にあった当該製品の電源プラグと延長コードのテーブルタップの接続部で焦げていたのを発見した。現在、原因を調査中。	石川県	
平成20年4月1日	A200701172	平成20年3月7日	平成20年3月27日	床暖房用リモコン	火災	当該製品付近から異音がし、内部から火が見えた。現在、原因を調査中。	栃木県	
平成20年4月1日	A200701177	平成19年10月27日	平成20年3月27日	延長コード	火災	火災が発生した。現場周辺に当該製品があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	A200701159と同一事故
平成20年4月1日	A200701178	平成20年3月14日	平成20年3月28日	エアコン	火災	火災が発生した。現場周辺に当該製品があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年4月4日	A200701183	平成20年2月18日	平成20年3月31日	搾乳器（手動式）	重傷１名	当該製品を使用した翌日から両手首が痛くなり、腱鞘炎になった。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成20年4月4日	A200701184	平成20年3月12日	平成20年3月31日	クリップライト	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在原因を調査中。	大阪府	
平成20年4月4日	A200701185	平成20年1月12日	平成20年3月31日	電気湯沸器用マグネットプラグ	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在原因を調査中。	石川県	
平成20年4月4日	A200701186	平成20年3月25日	平成20年3月31日	精米機	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福井県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月4日	A200701188	平成20年1月27日	平成20年3月31日	ガラス製容器	重傷1名	当該製品の蓋を閉めようとしたところ、ガラスが砕けて右手親指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成20年4月4日	A200800002	平成20年3月22日	平成20年4月1日	除雪機（歩行型）	火災	地下道内に置かれた当該機器が燃えているのを発見した。当該機器が最後に使用されてから20日程度経過しており、現在、原因を調査中。	長野県	
平成20年4月4日	A200800003	平成20年3月15日	平成20年4月1日	延長コード	火災	留守中の部屋から出火する火災があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成20年4月4日	A200800007	平成19年12月31日	平成20年4月1日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	留守宅で火災が発生し、当該製品を含む水槽周辺と設置していた出窓及び壁の一部を焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成20年4月4日	A200800010	平成20年3月24日	平成20年4月2日	電動車いす（ハンドル型）	死亡1名	坂道を下る途中、曲がり角で道から飛び出し、道路の下に転落し、死亡した。クラッチを切って坂を下っていた可能性もあり、現在、原因を調査中。	島根県	
平成20年4月4日	A200800012	平成20年3月22日	平成20年4月2日	凍結防止用ヒーター	火災	当該製品を取り付けたガス給湯器の配管付近から発煙・発火しているのを発見した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成20年4月4日	A200800013	平成20年3月27日	平成20年4月2日	ホットプレート	火災	当該製品のコンセントを繋げたまま、調理プレートを外した状態で置いておいたところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成20年4月8日	A200700015	平成20年1月25日	平成20年4月3日	扇風機	火災	火災が発生した。現場周辺に当該製品があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200700899と同一事故
平成20年4月8日	A200700018	平成20年3月26日	平成20年4月4日	空気清浄機	火災	使用者が当該製品のスイッチを入れ外出し、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月8日	A200700023	平成20年3月29日	平成20年4月4日	携帯電話	火災	当該製品をエアコン室外機木製カバーの上に置いておいたところ、当該製品が燃えているのを発見した。現在、原因を調査中。	群馬県	
平成20年4月8日	A200700024	平成20年3月27日	平成20年4月4日	コンセント付洗面台	火災	異臭に気がつき、洗面所を確認すると、当該製品が燃えているのを発見した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成20年4月8日	A200700025	平成20年3月12日	平成20年4月4日	電気あんか	重傷1名	当該製品を使用し、低温火傷を負った。また、その際に布団をめくると布団が焦げていた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
平成19年4月11日	A200800031	平成20年1月30日	平成20年4月8日	電気冷蔵庫	火災	当該製品の背面下部付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
平成19年4月11日	A200800032	平成20年4月1日	平成20年4月8日	電気冷蔵庫	火災	軒下に設置して使用していた当該製品付近から発煙・発火したため消火した。現在、原因を調査中。	宮崎県	
平成19年4月11日	A200800033	平成20年3月29日	平成20年4月8日	電気がま	火災	当該製品が燃えていることに気づき消火した。当該製品の電源は切ってあったとのことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成19年4月11日	A200800034	平成20年1月19日	平成20年4月9日	湯たんぽ(金属製)	重傷1名	就寝中に当該製品を使用して、低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成19年4月11日	A200800037	平成20年3月27日	平成20年4月9日	電気冷蔵庫	火災	台所が出火元と思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
平成19年4月11日	A200800038	平成20年3月6日	平成20年4月9日	電動アシスト自転車	重傷1名	車道を横断して歩道に入ろうとした際に転倒した。現在、原因を調査中。	東京都	

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成20年4月1日	A200701174	平成20年3月20日	平成20年3月27日	ガスこんろ（LPガス用）	火災 軽傷1名	当該機器を使用して、揚げ物調理中に鍋から出火したため、家人が慌てて毛布を被せて消火をした際に、軽傷を負った。	愛媛県	
平成20年4月1日	A200701180	平成20年3月19日	平成20年3月28日	ガスこんろ（LPガス用）	火災	当該機器の消し忘れと思われる火災が発生した。	滋賀県	
平成20年4月4日	A200800001	平成20年1月23日	平成20年4月1日	除雪機（歩行型）	重傷1名	除雪作業中、当該製品の刃の回転部分に左腕が巻き込まれ重傷を負った。当該機器を運転させたまま、周辺で作業を行っていた際、雪に足を取られて転倒し、事故に至ったものと思われる。	山形県	
平成20年4月4日	A200800004	平成20年3月22日	平成20年4月1日	ガスこんろ（都市ガス用）	CO中毒 軽症2名	当該製品の上に自作の燻製器を載せて使用していたところ、気分が悪くなり、家人2名がCO中毒になった。薫製器を使用したためバーナーを密閉する状態で使用したため、不完全燃焼が起こり、また換気を行っていなかったことから事故に至ったものと思われる。	東京都	
平成20年4月8日	A200700021	平成20年3月26日	平成20年4月4日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該機器のグリルを使用していると、グリル排気口より、炎が上がった。事故原因は、グリル庫内の清掃が不十分で脂に引火したものと思われる。	北海道	
平成20年4月8日	A200700022	平成20年3月27日	平成20年4月4日	屋外式ガス給湯器（LPガス用）	火災	当該機器を使用中、爆発音がしたため確認すると、当該機器が出火していた。事故原因は、当該機器ではなく、継ぎ手の劣化によるものと思われる。	神奈川県	平成20年4月2日に原子力安全・保安院にて公表済事故
平成19年4月11日	A200800028	平成20年2月2日	平成20年4月7日	除雪機（歩行型）	重傷1名	当該機器のエンジンを掛けたまま（非常停止スイッチを使用しない状態）、当該機器の前の雪を片づけていたところ、当該機器のロータリー部分に右足が巻き込まれ、ふくらはぎを切るなどの重傷を負った。	山形県	